

Récepteur StarFire™ 6000 et StarFire™ 6000 intégré

Notes de mise à jour logicielle 21-1
4.50P

Nouvelles fonctions:

Logiciel du récepteur StarFire™ 6000 et StarFire™ 6000 intégré — La version logicielle 21-1 permet au StarFire™ 6000 d'utiliser GLONASS avec des abonnements d'accès Mobile RTK, le cas échéant.

Voir le livret d'entretien pour plus d'informations sur les fonctions du logiciel du récepteur StarFire™ 6000 et StarFire™ 6000 intégré.

Problèmes résolus:

Louvoisement en marche arrière à faible vitesse

Amélioration de la stabilité lors de l'utilisation d'AutoTrac™ à faible vitesse en marche arrière.

Utilisation du calibrage sur le terrain du TCM comme calibrage d'usine: Le stockage du calibrage sur le terrain d'un StarFire™ 6000 intégré comme calibrage d'usine nécessitait auparavant un cycle d'alimentation après avoir effectué le calibrage sur le terrain. Cela a été résolu et un redémarrage n'est plus requis.

Avis de mise à jour

Il s'agit des notes de mise à jour du logiciel pour le récepteur StarFire™ 6000 et StarFire™ 6000 intégré. Les notes de mise à jour se trouvent sur www.stellarsupport.com. Remarque: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final, qui est inclus avec le logiciel.

Copyright © 1996–2019 Deere & Company