

Contrôleur d'application 1100 (N.S. PCXL01B100000–)

Notes de mise à jour logicielle 20-1
2.71 Z



JOHN DEERE

Éléments résolus

iGrade™ et le guidage d'équipement actif ne fonctionnent pas — Cette mise à jour corrige un problème où l'utilisation d'un récepteur universel sur un tracteur doté d'un récepteur intégré empêchait iGrade™ et le Guidage d'équipement actif de fonctionner.

Avis de mise à jour

Il s'agit des notes de publication du logiciel pour le contrôleur d'application 1100. Les notes de mise à jour se trouvent sur le site www.stellarsupport.com. Note: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final, qui est inclus avec le logiciel.